Jeanneau Sun Odyssey 34.2, 2000

Lokalizacja: **Strängnäs**
Cena: **545 000 SEK (49 870 €/372 488 DKK/211 164 PLN)**







Jeanneau Sun Odyssey 34.2. En trevlig 2 kabiners båt med gott om utrymme

KLUCZOWE INFORMACJE JEANNEAU SUN ODYSSEY 34.2

Projektant	Budowniczy	Silnik
	Jeanneau	Volvo Penta

Loa- D□ugo□□ ca□kowita	Szeroko□□	Zanurzenie	Lwl- D□ugo□□ linii wodnej
10.3 m	3.29 m	1.7 m	-
Wyporno□□	**Balast**	**Max height**	**Fuel tank**
4700 kg	-	-	110 l
Wysoko□□ w kabinie	**Godziny silnika**	**Win code**	**Numer kad□uba**
-	-	-	-



Thomas Landegren
Broker □odzi
+46 762-13 84 21
thomas@batagent.se

DESCRIPTION OF JEANNEAU SUN ODYSSEY 34.2

Denna trevliga familjebåt med 2 kabiner har en trivsam planlösning och gott om förvaring. Till babord om nedgångstrappan finns toalett med handfat och stor garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns nav bord med separat sittplats vänd i färdriktningen. Akter om nav bordet finns akterruff (avskild med dörr) med garderob och dubbelkoj. För om toaletten finns längsgående pentry som sträcker sig längs hela babordssidan i salongen. Pentryt har spis med ugn och dubbla diskhoar. Till styrbord i salongen finns c-formad soffa och salongsbord samt soffa. För om salongen finns traditionell förpik med två kojer och garderob till styrbord. Förpiken är avskild från salongen med dörr. Inredningen är i teak.

FAKTA
Längd: 10.30 m
Bredd: 3.29 m
Djupg: 1.70 m
Depl: 4.700 kg
Motor: Volvo Penta 2030 (29 hk) rak axel.
Bränsletank: 130 lit
Vattentank: 2x130 lit
Septitank: 60 lit med däckstömning

UTRUSTNING
Nedan följer några exempel på utrustning, för detaljerad utrustningslista se pdf-fil ovan:
Storsegel med lazy-jacks
Genua på rulle
Spinnaker
Gennaker
Autopilot
Ankarspel (el) i akter med blyad lina
Autohelm vindinstrument
Plotter ute/inne
VHF
Varmvattenberedare
Värmare (diesel)
Peke med stege

Båtagent vädjar till alla båtägare och spekulanter att följa Folkhälsomyndighetens rekomendationer, att avstå ifrån att uppsöka båt till salu om man ej är frisk, hålla avstånd och undvika beröring. Notera att köparens undersökningsplikt kvarstår.

Bilderna är tagna av båtens ägare inte av Båtagent